



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Révision courante : 1, 22/12/2015	Préparé par : Ben Ward, Ingénieur de produit
-----------------------------------	--

I. IDENTIFICATION

NUMÉRO D'APPEL D'URGENCE : CHEMTREC - (800) 424-9300 CCN : 19481	Salem Fabrication Supplies 5901 Gun Club Road Winston-Salem, NC 27103 Information : (800) 234-1982
NOM DU PRODUIT : STM-990	
SYNONYMES : Agent de refroidissement pour verre.	

Utilisations recommandées :

Liquide synthétique pour le dégrossissage du verre en production industrielle.

Restrictions :

S/O

II. IDENTIFICATION DES RISQUES

Classification (§1910.1200) :

Irritant cutané 2
Irritation oculaire 2A
Sensibilisateur cutané 1

Mention d'avertissement/Symboles :

GO BEYOND THE EDGE

NORTH CAROLINA – HQ

5901 Gun Club Road
Winston-Salem, NC 27103

Office: 800.234.1982 | 336.766.1104

CALIFORNIA

10125 Shoemaker Avenue
Santa Fe Springs, CA 90670

Office: 800.445.6339 | 562.944.6155

PENNSYLVANIA

2330 Greensburg Road
New Kensington, PA 15068

Office: 724.212.3749

WASHINGTON

3801 NE 109th Ave. Suite C
Vancouver, WA 98682

Office: 360.993.5644

ONTARIO – CANADA


Greater Toronto Area
Office: 844.858.7444

www.SalemFTG.com

NFPA 704



Avertissement



EPI

Choisir un article.

Mention de danger :

- H315 – Provoque une irritation cutanée.
- H317 – Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319 – Provoque une irritation oculaire grave.

Énoncé de prudence :

- Éviter de respirer les vapeurs, le brouillard ou les pulvérisations.
- P264 – Se laver soigneusement les mains, les avant-bras et toute peau exposée après manipulation.
- P273 – Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280 – Porter des gants de protection, des vêtements de protection et une protection des yeux.
- P302+P352 – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau.
- P305+P351+P338 – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321 – Traitement spécifique (voir la section 4 de cette FDS).
- P333+P313 – En cas d'irritation ou d'éruption cutanée, consulter un médecin.
- P337 + P313 – Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
- P362+P364 – Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501 – Éliminer le contenu et le container conformément aux règlements locaux, régionaux, provinciaux, fédéraux et internationaux.

GO BEYOND THE EDGE

NORTH CAROLINA – HQ

5901 Gun Club Road
Winston-Salem, NC 27103

Office: 800.234.1982 | 336.766.1104

CALIFORNIA

10125 Shoemaker Avenue
Santa Fe Springs, CA 90670

Office: 800.445.6339 | 562.944.6155

PENNSYLVANIA

2330 Greensburg Road
New Kensington, PA 15068

Office: 724.212.3749

WASHINGTON

3801 NE 109th Ave. Suite C
Vancouver, WA 98682

Office: 360.993.5644

ONTARIO – CANADA

Greater Toronto Area
Office: 844.858.7444

www.SalemFTG.com

Autres dangers :

Une exposition peut aggraver des conditions oculaires, cutanées ou respiratoires préexistantes. Peut être nocif pour l'environnement en cas de rejet de quantités importantes.

Énoncé de toxicité aiguë inconnue :

3,8% du mélange consistent en ingrédient(s) dont la toxicité n'est pas connue.

III.COMPOSITION

NOM CHIMIQUE :	NOMS COMMUNS :	N° CAS :	% EN POIDS :
Produit chimique 1		Propriétaire	7
Produit chimique 2		Propriétaire	<0,16

* Information réservée en tant que secret commercial.

Impuretés et additifs classifiés :

S/O

IV.PREMIERS SECOURS

Après inhalation :

Si des symptômes se développent : se rendre à l'air frais et ventiler la zone soupçonnée. Si les difficultés respiratoires persistent, consulter un médecin.

Après un contact cutané :

Enlever les vêtements contaminés. Rincer la zone affectée avec de l'eau pendant au moins quinze minutes. Si une irritation se développe et persiste, consulter un médecin.

Après un contact oculaire :

Rincer avec précaution à l'eau pendant au moins quinze minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin.

GO BEYOND THE EDGE

NORTH CAROLINA – HQ

5901 Gun Club Road
Winston-Salem, NC 27103
Office: 800.234.1982 | 336.766.1104

CALIFORNIA

10125 Shoemaker Avenue
Santa Fe Springs, CA 90670
Office: 800.445.6339 | 562.944.6155

PENNSYLVANIA

2330 Greensburg Road
New Kensington, PA 15068
Office: 724.212.3749

WASHINGTON

3801 NE 109th Ave. Suite C
Vancouver, WA 98682
Office: 360.993.5644

ONTARIO – CANADA

Greater Toronto Area
Office: 844.858.7444
www.SalemFTG.com



Après ingestion :

Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter un médecin.

Symptômes et effets :

Symptômes/lésions : Provoque une irritation. Sensibilisation cutanée.

Symptômes/lésions après inhalation : Une exposition prolongée peut causer une irritation.

Symptômes/lésions après contact cutané : Rougeurs, douleurs, tuméfactions, démangeaisons, sensation de brûlure, dessèchement et dermatite. Peut provoquer une allergie cutanée.

Symptômes/lésions après contact oculaire : Un contact cause une irritation sévère et des douleurs associées avec rougeurs et gonflement de la conjonctive.

Symptômes/lésions après ingestion : Une ingestion peut causer des effets néfastes.

Symptômes chroniques : Aucun connu.

Niveau d'attention médicale requise :

EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin. Si une consultation médicale s'avère nécessaire, se munir du récipient ou de l'étiquette de produit.

V. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés :

Utiliser des moyens d'extinction appropriés pour l'incendie environnant.

Agents d'extinction non appropriés :

Ne pas utiliser un jet d'eau plein. L'utilisation d'un jet d'eau plein pourrait étendre l'incendie.

Risques particuliers :

Ce produit n'est ni inflammable ni explosif.

Équipement de protection spécial :

Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

GO BEYOND THE EDGE

NORTH CAROLINA – HQ

5901 Gun Club Road
Winston-Salem, NC 27103

Office: 800.234.1982 | 336.766.1104

CALIFORNIA

10125 Shoemaker Avenue
Santa Fe Springs, CA 90670

Office: 800.445.6339 | 562.944.6155

PENNSYLVANIA

2330 Greensburg Road
New Kensington, PA 15068

Office: 724.212.3749

WASHINGTON

3801 NE 109th Ave. Suite C
Vancouver, WA 98682

Office: 360.993.5644

ONTARIO – CANADA

Greater Toronto Area
Office: 844.858.7444

www.SalemFTG.com



VI. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles :

Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

Porter un équipement de protection individuelle (EPI).

Équipement de protection :

Gants. Vêtements de protection. Lunettes de sécurité avec protection latérale.

Procédures d'urgence :

Lors de l'arrivée sur les lieux, un premier intervenant se doit de reconnaître la présence de marchandises dangereuses, de se protéger lui-même et de protéger le public, de sécuriser la zone et de requérir l'assistance d'un personnel formé dès que les conditions le permettent.

Méthodes pour le nettoyage et la mise au rebut :

Contenir tous les déversements à l'aide d'un confinement ou d'un matériau absorbant pour empêcher une migration et une infiltration dans les égouts ou les cours d'eau. Nettoyer immédiatement les déversements et mettre les déchets au rebut de manière sécuritaire. Transférer le matériau déversé dans un récipient approprié.

VII. MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :

Se laver les mains et toute autre partie du corps exposée avec un savon doux et de l'eau avant de manger, de boire ou de fumer et avant de quitter le travail. Éviter de respirer les vapeurs, les brouillards et les pulvérisations. Éviter un contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Conditions d'un stockage sûr :

GO BEYOND THE EDGE

NORTH CAROLINA – HQ

5901 Gun Club Road
Winston-Salem, NC 27103

Office: 800.234.1982 | 336.766.1104

CALIFORNIA

10125 Shoemaker Avenue
Santa Fe Springs, CA 90670

Office: 800.445.6339 | 562.944.6155

PENNSYLVANIA

2330 Greensburg Road
New Kensington, PA 15068

Office: 724.212.3749

WASHINGTON

3801 NE 109th Ave. Suite C
Vancouver, WA 98682

Office: 360.993.5644

ONTARIO – CANADA

Greater Toronto Area
Office: 844.858.7444

www.SalemFTG.com



Protéger du gel. Garder le conteneur fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Stocker dans un endroit frais et sec. Conserver/stocker à l'abri de la lumière solaire directe, de températures extrêmement hautes ou basses et des matières incompatibles.

Incompatibilités :

S/O

VIII. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION ET ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

PEL DE L'OSHA :	VLE DE L'ACGIH :	AUTRES LIMITES D'EXPOSITION :
S/O	S/O	S/O

Contrôles techniques appropriés :

Des stations de lavage des yeux et des douches d'urgence doivent être disponibles à proximité immédiate de tout potentiel d'exposition. S'assurer que la ventilation est adéquate, tout particulièrement dans les espaces confinés. S'assurer que toutes les réglementations nationales/locales sont respectées.

Mesures de protection individuelle :

Gants. Vêtements de protection. Lunettes de sécurité avec protection latérale.

IX. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect :

Liquide violet.

Odeur :	Seuil olfactif :	pH :
S/O	S/O	9,25-9,70

GO BEYOND THE EDGE

NORTH CAROLINA – HQ

5901 Gun Club Road
Winston-Salem, NC 27103

Office: 800.234.1982 | 336.766.1104

CALIFORNIA

10125 Shoemaker Avenue
Santa Fe Springs, CA 90670

Office: 800.445.6339 | 562.944.6155

PENNSYLVANIA

2330 Greensburg Road
New Kensington, PA 15068

Office: 724.212.3749

WASHINGTON

3801 NE 109th Ave. Suite C
Vancouver, WA 98682

Office: 360.993.5644

ONTARIO – CANADA

Greater Toronto Area
Office: 844.858.7444

www.SalemFTG.com

Point de fusion/de congélation : < 0 °C (32 °F)	Point d'ébullition : > 100 °C (212 °F)	Intervalle d'ébullition : S/O
Point d'éclair : S/O	Vitesse d'évaporation : S/O	Inflammabilité (solide, gaz) : S/O
Limites supérieure/inférieure d'inflammabilité ou limites d'explosivité : S/O	Pression de vapeur : S/O	Densité de vapeur : S/O
Densité relative : 1,033	Solubilité(s) : Complète dans l'eau.	Coefficient de partage : noctanol/eau : S/O
Température d'autoinflammation : S/O	Température de décomposition : S/O	Viscosité : S/O

X.STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité :

Dans des conditions normales, des réactions dangereuses ne se produiront pas.

Stabilité chimique :

Stable dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir la section 7).

Possibilité de réactions dangereuses :

Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Conditions à éviter : décharges statiques, chocs, vibrations, etc.

GO BEYOND THE EDGE

NORTH CAROLINA – HQ

5901 Gun Club Road
Winston-Salem, NC 27103

Office: 800.234.1982 | 336.766.1104

CALIFORNIA

10125 Shoemaker Avenue
Santa Fe Springs, CA 90670

Office: 800.445.6339 | 562.944.6155

PENNSYLVANIA

2330 Greensburg Road
New Kensington, PA 15068

Office: 724.212.3749

WASHINGTON

3801 NE 109th Ave. Suite C
Vancouver, WA 98682

Office: 360.993.5644

ONTARIO – CANADA

Greater Toronto Area
Office: 844.858.7444

www.SalemFTG.com



Lumière solaire directe, températures extrêmement hautes ou basses et matières incompatibles. Ne pas geler.

Matériaux incompatibles :

Acides forts, bases fortes, comburants forts.

Produits de décomposition dangereux :

Aucun connu. Une décomposition thermique génère : oxydes de carbone (CO, CO₂).

XI. INFORMATION TOXICOLOGIQUE

Voies d'exposition possibles (inhalation, etc.) :

Inhalation, ingestion et contact cutané et oculaire.

Symptômes reliés aux caractéristiques toxicologiques :

Irritation cutanée, oculaire et respiratoire. Une ingestion peut avoir des effets néfastes. Peut provoquer une réaction allergique cutanée.

Effets différés, immédiats et chroniques :

Voir ci-dessus. Aucun effet chronique n'est connu.

Mesures numériques de toxicité :

S/O

Cancérogène connu par le NTP, le CIRC/l'OSHA :

N'est pas un cancérogène connu.

XII. INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Écotoxicité :

GO BEYOND THE EDGE

NORTH CAROLINA – HQ

5901 Gun Club Road
Winston-Salem, NC 27103

Office: 800.234.1982 | 336.766.1104

CALIFORNIA

10125 Shoemaker Avenue
Santa Fe Springs, CA 90670

Office: 800.445.6339 | 562.944.6155

PENNSYLVANIA

2330 Greensburg Road
New Kensington, PA 15068

Office: 724.212.3749

WASHINGTON

3801 NE 109th Ave. Suite C
Vancouver, WA 98682

Office: 360.993.5644

ONTARIO – CANADA

Greater Toronto Area
Office: 844.858.7444

www.SalemFTG.com



Peut être nocif pour l'environnement en cas de rejet de quantités importantes.

Persistance et dégradabilité :

Non établies.

Potentiel de bioaccumulation :

S/O

Mobilité dans le sol :

S/O

Autres effets néfastes :

Éviter le rejet dans l'environnement.

XIII. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Élimination des déchets :

Éliminer le contenu et le conteneur conformément aux règlements locaux, régionaux, provinciaux, fédéraux et internationaux.

XIV. INFORMATION RELATIVE AU TRANSPORT

Numéro UN : S/O	Désignation officielle de transport de l'ONU : S/O	Classe(s) de risques de transport : S/O
Groupe d'emballage : S/O	Risques pour l'environnement : S/O	Transport en vrac (Annexe II de la convention Marpol 73/78 et recueil IBC) S/O

Précautions spéciales :

GO BEYOND THE EDGE

NORTH CAROLINA – HQ

5901 Gun Club Road
Winston-Salem, NC 27103

Office: 800.234.1982 | 336.766.1104

CALIFORNIA

10125 Shoemaker Avenue
Santa Fe Springs, CA 90670

Office: 800.445.6339 | 562.944.6155

PENNSYLVANIA

2330 Greensburg Road
New Kensington, PA 15068

Office: 724.212.3749

WASHINGTON

3801 NE 109th Ave. Suite C
Vancouver, WA 98682

Office: 360.993.5644

ONTARIO – CANADA

Greater Toronto Area
Office: 844.858.7444

www.SalemFTG.com



S/O

XV. INFORMATION RÉGLEMENTAIRE

Environnement/santé/sécurité :

Classe de danger selon les sections 311/312 de la loi SARA :

Risque immédiat (aigu) pour la santé

Risque différé (chronique) pour la santé

XVI. INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Cette information est fournie sans aucune garantie, expresse ou tacite, autre que celle d'être correcte au meilleur des connaissances de Salem Fabrication Supplies. Elle est exclusivement spécifique au matériau ci-mentionné et ne s'applique pas à une utilisation en combinaison avec un autre matériau quelconque ou à un processus particulier. Salem Fabrication Supplies n'assume aucune responsabilité de caractère légal dans le cadre de l'utilisation de ces données ou de la confiance qui lui est accordée.

GO BEYOND THE EDGE

NORTH CAROLINA – HQ

5901 Gun Club Road
Winston-Salem, NC 27103

Office: 800.234.1982 | 336.766.1104

CALIFORNIA

10125 Shoemaker Avenue
Santa Fe Springs, CA 90670

Office: 800.445.6339 | 562.944.6155

PENNSYLVANIA

2330 Greensburg Road
New Kensington, PA 15068

Office: 724.212.3749

WASHINGTON

3801 NE 109th Ave. Suite C
Vancouver, WA 98682

Office: 360.993.5644

ONTARIO – CANADA

Greater Toronto Area
Office: 844.858.7444

www.SalemFTG.com